



## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### Ολοκληρώθηκε η βασική φάση της καταγραφής ζημιών σε Αττική και Κορινθία

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2023

Από την πρώτη στιγμή, στις περιοχές που υποδείχθηκαν και επετράπη η πρόσβαση, τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν στο πεδίο και στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Ανατολική Αττική, σε Δυτική Αττική και Κορινθία.

Ειδικότερα, κατά τη βασική φάση των αυτοψιών και των καταγραφών πραγματοποιήθηκαν συνολικά **344** αυτοψίες και καταγραφές των πληγείσων κτιριακών εγκαταστάσεων από τα κλιμάκια, εντοπίζοντας ανά Δήμο τα παρακάτω:

- **Δήμος Σαρωνικού**, 133 συνολικές καταγραφές ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ, εκ των οποίων (α) 33 κτίρια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα»), (β) 40 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά – μέχρι να επισκευαστούν – ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα») και (γ) 60 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»).
- **Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων**, 154 συνολικές καταγραφές ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ, εκ των οποίων (α) 51 κτίρια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα»), (β) 47 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά – μέχρι να επισκευαστούν – ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα») και (γ) 56 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»).
- **Δήμος Μεγαρέων**, 8 συνολικές καταγραφές ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ, εκ των οποίων (α) 4 κτίρια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα»), (β) 2 χαρακτηρίζεται ως προσωρινά – μέχρι να

επισκευαστούν – ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα») και (γ) 2 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»).

- **Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας**, 44 συνολικές καταγραφές ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ, εκ των οποίων (α) 22 κτίρια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα»), (β) 11 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά – μέχρι να επισκευαστούν – ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα») και (γ) 11 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»).
- **Δήμος Ελευσίνας**, 1 καταγραφή ζημιών σε σταύλο, που χαρακτηρίζεται ως προσωρινά – μέχρι να επισκευαστεί– ακατάλληλος για χρήση («κίτρινος»).
- **Δήμος Τανάγρας**, 4 καταγραφές ζημιών σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων (α) 2 κτίρια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι για χρήση («κόκκινοι»), (β) 1 χαρακτηρίζεται ως προσωρινά – μέχρι να επισκευαστεί– ακατάλληλος για χρήση («κίτρινος») και (γ) 1 χαρακτηρίζεται ως κατάλληλος για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινος»).

Συνολικά, λοιπόν, και μέχρι στιγμής, από τις 344 αυτοψίες και στις πυρόπληκτες περιοχές των πέντε Δήμων, (α) 112 κτίρια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα»), (β) 102 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά – μέχρι να επισκευαστούν – ακατάλληλα για χρήση («κίτρινα») και (γ) 130 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»).

Επίσης, αν και έχει ολοκληρωθεί η βασική φάση της διαδικασίας των αυτοψιών των ως άνω Δήμων, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους Δήμους, αλλά και επικοινωνίας με τους πολίτες, θα συνεχίσουν – εάν απαιτηθεί – και τις επόμενες ημέρες τις επισκέψεις στις παραπάνω περιοχές σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων.